






PL LASER GLAZURNICZY EN TILE LASER DE FLIESENLASER RU УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ UA ЛАЗЕР ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ LT PLYTELIŲ LAZERINIAI LV LĀZERA PROJEKCIJAS NIVELIERI CZ LASEROVÁ VODOVÁHA SK VODOVÁHAL LASEROVÁ HU CSEMPELÉZER RO NIVELA CU LASER PENTRU FAIANTA SI GRESIE ES LÁSER DE BALDOSAS DE CUADRADO FR LASER TUILE IT LIVELLA LASER PER PIASTRELLE NL TEGELLASER GR ΛΕΙΖΕΡ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

YT-30410



Przeczytać instrukcję
Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchlesen
Прочитать инструкцию
Увага! Лазерне випромінювання
Démésio! Lazero spinduliūtė
Uzmanību! Lāzera starojums
Pozor! Laserové žiarení
Předčítat návod k použití
Olvasni utasítást
Citeși instrucțiunile
Lea la instrucción
Lire les instructions d'utilisation
Leggere l'istruzione operativa
Lees de gebruiksaanwijzing
Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας



Uwaga! Promieniowanie laserowe
Warning! Laser radiation
Achtung! Laserstrahlung
Внимание! Лазерное излучение
Увага! Лазерне випромінювання
Démésio! Lazero spinduliūtė
Uzmanību! Lāzera starojums
Pozor! Laserové žiarení
Předčítat návod k použití
Olvasni utasítást
Citeși instrucțiunile
Lea la instrucción
Lire les instructions d'utilisation
Leggere l'istruzione operativa
Lees de gebruiksaanwijzing
Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Przyrząd posiada dwie diody, które generują dwa promienie laserowe ustawione pod kątem prostym względem siebie. Podstawą przyrządu jest wyposażona w magnesy, które pozwalają na przyłączenie przyrządu do powierzchni z materiału ferromagnetycznego. Dzięki załączonej, stalowej płytce, możliwe jest też przyłączenie przyrządu do powierzchni wykonanej z innych materiałów. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z całą treścią instrukcji obsługi i stosować się do jej zaleceń. Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania i przekazywać ją razem z przyrządem. Produkt może służyć jako pomoc wszędzie tam gdzie wymagane jest zachowanie kąta prostego, np. przy układaniu płytek, instalowaniu ram, instalacjach elektrycznych, instalacji sufitów, ustawianiu mebli, klejeniu tapet itp.

INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA

Nie wpatrywać się w promień lasera. Grozi to poważnym uszkodzeniem lub utratą wzroku. Nigdy nie kierować promienia laserowego w stronę ludzi i zwierząt. Przyrząd nie jest przeznaczony do pracy na zewnątrz. Używać tylko wewnątrz pomieszczeń. Chronić przyrząd przed wilgocią, wodą i opadami atmosferycznymi. Nie demontować, przerabiać lub modyfikować przyrządu. Nie przechowywać przyrządu razem z innymi narzędziami, np. w skrzynce. Przypadkowe uderzenia mogą uszkodzić przyrząd. Przed włączeniem przyrządu sprawdzić czy nie są widoczne jakiegokolwiek uszkodzenia. Nie używać uszkodzonego przyrządu. Nie używać przyrządu, który upadł lub został uderzony.

OBŚLUGA PRZYRZĄDU

W spodniej ścianie przyrządu znajduje się komora baterii. Otworzyć pokrywę komory i zamontować dwie baterie (I). Zwrócić uwagę na poprawną biegunowość. Baterie zawsze należy wymieniać parami, nie mieszać baterii zużytych ze świeżymi. Zaleca się stosować baterie alkaliczne dobrej jakości. Można też stosować akumulatory NI-MH, ale należy liczyć się ze skróceniem czasu pracy. Nie mieszać akumulatorów z bateriami.

Przyrząd przyłożyć do podłoża na którym ma być wyznaczony lub sprawdzony kąt prosty. Włączyć naciskając włącznik (II). Obserwując promienie laserowe zmienić położenie przyrządu tak, aby promienie laserowe pokryły się z krawędziami, które powinny krzyżować się pod kątem prostym (III). Przyrząd wyłączyć się naciskając ponownie włącznik. Promienie laserowe przestaną być widoczne.

Do przyrządu dołączono stalową płytkę, która można zamocować za pomocą wkrętów do podłoża, a następnie, wykorzystując magnesy w podstawie przyrządu przyciąpcie do płytki. Dzięki temu przyrząd można wykorzystać na powierzchniach, na których nie ma możliwości wykorzystania przyrządu.

KONSERWACJA, TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Przed przystąpieniem do konserwacji, należy usunąć baterie z komory przyrządu. Przyrząd oczyszczać za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki, a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Nie zauszać przyrządu w wodzie lub innym płynie. Nie stosować rozpuszczalników, kwasów lub alkoholu do konserwacji. Produkt przechowywać w suchych, zacienionych miejscach, które zabezpieczają przed dostępem do przyrządu przez osoby niepowołane. Produkt transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed uderzeniami oraz wilgocią.

DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy: YT-30410

Zasilanie: 3 V d.c. (2 x AA)

Maksymalny zasięg promienia: 10 m

Dokładność: ± 1mm/1m

Maksymalny czas pracy: 10 h (baterie alkaliczne)

Długość fal lasera: 620-690 nm

Moc lasera: <1 mW

Klasa lasera: 2

Masa (bez baterii): 0,2 kg

Warunki pracy: 0 ~ +40 °C / Rh ≤ 80%

Warunki przechowywania: -10 °C ~ +60 °C / Rh ≤ 80%

⚠ Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatorów) łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ograniczyć ilość odpadów oraz zmniejszyć stopień wykorzystania zasobów naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodować negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Więcej informacji o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

EN PRODUCT CHARACTERISTICS

The instrument has two diodes that generate two laser beams at right angles to each other. The base of the instrument is equipped with magnets that allow it to be attached to a surface made of ferromagnetic material. Due to the enclosed steel plate, it is also possible to attach the instrument to a surface made of other materials. Before commencing work, read this manual carefully and follow the guidelines contained herein. Keep the manual for future reference and hand it over together with the instrument. The product can be used as a helping tool wherever a right angle is required, e.g., when installing tiles, frames, electrical installations, ceilings, furniture, wallpaper, etc.

SAFETY INSTRUCTIONS

Do not stare into the laser beam. This can cause serious damage or loss of vision. Never aim a laser beam at people or animals. The product is not intended for outside use. For indoor use only. Protect the instrument from moisture, water, and precipitation. Do not disassemble, alter, or modify the instrument. Do not store the instrument together with other tools, e.g., in a box. Accidental impacts can damage the instrument. Before switching the device on, check for any visible damage. Do not use damaged instrument. Do not use an instrument that has fallen or been hit.

INSTRUMENT USE

A battery compartment is located in the instrument bottom. Open the compartment cover and install two batteries (I). Pay attention to the correct polarity. Always replace batteries in pairs, do not mix used and new batteries. It is recommended to use alkaline batteries of good quality. NI-MH batteries can also be used, but the reduction of working time should be taken into account. Do not mix accumulators with batteries.

Place the instrument on the ground on which the right angle is to be determined or checked. Switch on by pressing the on/off switch (II). While observing the laser beams, change the position of the instrument so that the laser beams overlap with the edges, which should cross at right angles (III). The instrument switches off by pressing the on/off switch again. The laser beams will no longer be visible.

There is a steel plate attached to the device, which can be fixed to the ground using screws, and then, using magnets in the base of the instrument, attached to the plate. Due to this feature, the instrument can be used on surfaces where there is no possibility to use it.

MAINTENANCE, TRANSPORT AND STORAGE

Before performing any maintenance, remove the batteries from the instrument compartment. Clean the instrument with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry with a soft cloth. Never immerse the instrument in water or any other liquid. Do not use solvents, acids, or alcohol for maintenance. Store the product in dry, shaded places, which prevent unauthorised access to the instrument. The product should be transported in a packaging protecting against impacts and moisture.

TECHNICAL DATA

Catalogue number: YT-30410

Power supply: 3 V DC (2 x AA)

Maximum radius reach: 10 m

Accuracy: ± 1mm/1 m

Maximum working time: 10 h (alkaline batteries)

Laser wavelength: 620-690 nm

Laser power: <1 mW

Laser class: 2

Weight (without batteries): 0.2 kg

Working conditions: 0 ~ +40 °C / Rh ≤ 80%

Storage conditions: -10 °C ~ +60 °C / Rh ≤ 80%

⚠ This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Uncontrolled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling methods, contact your local authority or retailer.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gerät hat zwei Dioden, die zwei im rechten Winkel zueinander stehende Laserstrahlen erzeugen. Die Fußplatte des Gerätes ist mit Magneten ausgestattet, mit den das Gerät an einer Oberfläche aus ferromagnetischem Material befestigt werden kann. Mit der beiliegenden Stahlplatte ist die Befestigung des Gerätes auch an einer Oberfläche aus anderen Materialien möglich. Die komplette Bedienungsanleitung soll vor der Arbeit gelesen und befolgt werden. Die Anleitung muss für den späteren Gebrauch aufbewahrt und zusammen mit dem Gerät weiter gegeben werden. Das Produkt kann überall dort hilfreich sein, wo der rechte Winkel benötigt wird, z.B. beim Verlegen von Fliesen oder Elektroleitungen, bei der Installation von Rahmen, Decken, Möbeln, beim Verkleben von Tapeten, usw.

SICHERHEITSHINWEISE

Blicken Sie nicht in den Laserstrahl. Dies kann zu schweren Schäden oder zum Verlust des Sehvermögens führen. Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Menschen oder Tiere. Das Gerät ist nicht für den Einsatz im Freien vorgesehen. Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Niederschlag. Das Gerät darf nicht zerlegt, geändert oder modifiziert werden. Lagern Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen Werkzeugen, z.B. im Werkzeugkasten. Versehentliche Stöße können das Gerät beschädigen. Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Gerätes, dass keine Schäden zu sehen sind. Das beschädigte Gerät kann nicht verwendet werden. Verwenden Sie kein Gerät, das gestürzt oder einem Schlag ausgesetzt wurde.

BEDIENUNG DES GERÄTES

In der Bodenwand des Gerätes befindet sich ein Batteriefach. Öffnen Sie den Fachdeckel und setzen Sie zwei Batterien (I) ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Ersetzen Sie immer beide die Batterien gleichzeitig, setzen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien gleichzeitig ein. Es wird empfohlen, Alkali-Batterien guter Qualität zu verwenden. Sie können auch NI-MH-Akkus verwenden, sollen aber die Reduzierung der Betriebszeit berücksichtigen. Verwenden Sie keine Akkus und Batterien zusammen.

Setzen Sie das Gerät auf das Boden oder auf die Wand, auf dem der rechte Winkel bestimmt oder überprüft wird, auf. Zum Einschalten des Gerätes drücken sie den Schalter (I). Beobachten Sie die Laserlinien und ändern Sie die Position des Werkzeugs so, dass die Laserlinien sich mit den Kanten decken, die sich im rechten Winkel (III) kreuzen sollten. Das Gerät wird mit erneutem Drücken des Schalters ausgeschaltet. Die Laserlinien sind nicht mehr sichtbar.

Das Gerät wird mit einer Stahlplatte geliefert, die mit den Schrauben am Boden oder an der Wand befestigt werden kann, und dann wird das Gerät mit Magneten im Sockel an der Platte befestigt. Dadurch kann das Gerät auf den Oberflächen eingesetzt werden, auf denen die Verwendung des Gerätes nicht möglich ist.

WARTUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

Vor allen Wartungsarbeiten entfernen Sie die Batterien aus dem Gerätefach. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und wischen Sie es dann mit einem weichen Tuch trocken. Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie zur Pflege keine Lösungsmittel, Säuren oder Alkohol. Lagern Sie das Produkt an trockenen, schattigen Stellen, an den das Gerät vor dem unbefugten Zugriff gesichert ist. Das Produkt sollte in einer Verpackung transportiert werden, die vor Stößen und Feuchtigkeit schützt.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: YT-30410

Stromversorgung: 3 V Gleichstrom (2 x AA)

Maximaler Arbeitsbereich: 10 m

Genauigkeit: ± 1mm/1m

Maximale Betriebszeit: 10 h (Alkali-Batterien)

Länge der Laserwellen: 620-690 nm

Laserleistung: <1 mW

Laserklasse: 2

Gewicht (ohne Batterien): 0,2 kg

Betriebsbedingungen: 0 ~ +40 °C / Rh ≤ 80%

Lagerungsbedingungen: -10 °C ~ +60 °C / Rh ≤ 80%

⚠ Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (einschließlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden dürfen. Altgeräte sollen getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewährleisten und so die Abfallmenge und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, kann eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler.

RU ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Прибор имеет два диода, которые генерируют два лазерных луча под прямым углом друг к другу. Основание прибора оснащено магнитами, которые позволяют прикреплять его к поверхности из ферромагнитного материала. Благодаря прикреплённой стальной пластине прибор также можно прикрепить к поверхности, изготовленной из других материалов. Перед началом работы ознакомьтесь со полным содержанием руководства по эксплуатации и соблюдайте указанные в нем предписания. Руководство необходимо сохранить для последующего использования и передавать вместе с прибором. Изделие можно использовать в качестве подпорья везде, где требуется добиться прямого угла, например, при укладке плитки, установке рам, укладке электропроводки, установке потолков, мебели, наклеивании обоев и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не смотрите на лазерный луч. Это может привести к серьезным повреждением или потере зрения. Никогда не направляйте лазерный луч в сторону людей и животных. Прибор не предназначен для работы вне помещений. Используйте его только внутри помещений. Защищайте прибор от воздействия влаги, воды и атмосферных осадков. Не разбирайте, не переделывайте и не модифицируйте прибор. Не храните прибор вместе с другими инструментами, например, в ящике. Случайные удары могут повредить прибор. Перед включением прибора убедитесь в отсутствии каких-либо видимых повреждений. Не используйте поврежденный прибор. Не используйте прибор, который падал или был ударен.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

В нижней стенке прибора находится отсек для батарей. Откройте крышку отсека и установите две батареи (I). Обратите внимание на правильную полярность. Всегда заменяйте батареи парно, не смешивайте использованные и новые батареи. Рекомендуется использовать алкалиновые батарейки хорошего качества. Вы также можете использовать батареи NI-MH, но при этом следует учитывать, что их время работы будет меньше. Не смешивайте аккумуляторы с батареями. Приложите прибор к подложке, на которой должен быть определен или проверен прямой угол. Включите прибор, нажав выключатель (II). Наблюдая за лазерными лучами, измените положение прибора таким образом, чтобы лазерные лучи перекрывали края, которые должны пересекаться под прямым углом (III). Устройство выключается при повторном нажатии на выключатель. Лазерные лучи больше не будут видны. К прибору прикрепляется стальная пластина, которую можно закрепить на подложке с по-

мощью винтов, а затем, используя магниты в основании прибора, прикрепите его к пластине. Благодаря этому прибор можно использовать на поверхностях, где нет возможности его использования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перед выполнением технического обслуживания извлеките батареи из отсека для батарей. Очистите прибор мягкой, слегка влажной тканью, а затем протрите его насухо мягкой тканью. Не погружайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость. Не используйте растворители, кислоты или спирт для технического обслуживания. Храните изделие в сухом, затененном месте, в котором невозможен несанкционированный доступ к прибору. Транспортировка изделия должна осуществляться в упаковке, защищающей его от ударов и влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каталожный номер: YT-30410

Питание: 3 В постоянного тока (2 x AA)

Максимальный радиус излучения: 10 м

Точность: ± 1mm/1m

Максимальное время работы: 10 ч (алкалиновые батарейки)

Длина волны лазера: 620-690 нм

Мощность лазера: <1 мВт

Класс лазера: 2

Вес (без батарей): 0,2 кг

Рабочие условия: 0 ~ +40 °C / Rh ≤ 80%

Условия хранения: -10 °C ~ +60 °C / Rh ≤ 80%

⚠ Этот символ информирует о запрете помещать изношенное электрическое и электронное оборудование (в том числе батареи и аккумуляторы) вместе с другими отходами. Изношенное оборудование должно собираться селективно и передаваться в точа сбора, чтобы обеспечить его переработку и утилизацию, для того, чтобы ограничить количество отходов, и уменьшить использование природных ресурсов. Неконтролируемый выброс опасных веществ, содержащихся в электрическом и электронном оборудовании, может представлять угрозу для здоровья человека, и приводит к негативным изменениям в окружающей среде. Домашнее хозяйство играет важную роль при повторном использовании и утилизации, в том числе, утилизацией изношенного оборудования. Подробную информацию о правильных методах утилизации можно получить у местных властей или у продавца.

UA ОПИС ПРИЛАДУ

Прилад оснащений двома діодами, які генерують два лазерні промені, що розміщуються під прямим кутом один до одного. Нижня частина приладу оснащена магнітами, що уможливлюють кріплення приладу до поверхні ферромагнітного матеріалу. Завдяки сталевій пластині, яка додається, прилад можна кріпити також до інших поверхнь. Перед початком роботи повністю прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся рекомендацій, заміщених у ній. Інструкцію потрібно зберігати до наступної роботи з приладом та передавати її разом із ним. Прилад можна використовувати при будь-яких роботах, у яких потрібно встановити прямий кут, наприклад, при укладанні плитки, встановленні рам, електромережі, стелі, меблів, поклеїти шпалер тощо.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Не дивитися на лазерний промінь. Це може спричинити серйозні пошкодження або втрату зору. У жодному разі не спрямовуйте лазерний промінь на людей чи тварин. Прилад не призначений для роботи назовні. Використовуйте його лише в приміщенні. Запобігайте попаданню на прилад вологи, води та атмосферних опадів. Не розбирайте, не переобладнюйте та не модифікуйте прилад. Не зберігайте прилад разом з іншими інструментами, наприклад, у коробі. Випадкові удари можуть пошкодити прилад. Перш ніж увімкнути прилад, перевірте його на наявність пошкоджень. Не використовуйте пошкоджений прилад. Не використовуйте прилад після його падіння чи удару.

ПОРЯДОК РОБОТИ З ПРИЛАДОМ

У нижній частині приладу розміщений акумуляторний (батарейний) відсік. Відкрийте кришку відсіку та встановіть дві батареї (I). Зверніть увагу на правильну полярність. Завжди замінюйте обидві батареї, не використовуйте одночасно стару та нову батареї. Рекомендовано використовувати високоякісні лужні батареї. Можна використовувати також нікель-метал-гідридні акумулятори (NI-MH), але слід враховувати зменшення часу роботи приладу. Не використовуйте одночасно акумулятор з батарейкою.

Поставте прилад на поверхню, на якій слід визначити чи перевірити прямий кут. Увімніть прилад, натиснувши на перемикач (II). Спостерігаючи за лазерними променями, змініть положення приладу так, щоб лазерні промені збіглися з краями, які повинні перетинатися під прямим кутом (III). Вимкнути прилад можна шляхом повторного натиснення на перемикач. Лазерні промені зникнуть. До приладу додається сталевя пластина, яку можна прикріпити до робочої поверхні за допомогою гвинтів, а потім прикріпити до пластини за допомогою магнітів, які є в нижній частині приладу. Завдяки цьому прилад можна використовувати на поверхнях, на яких не можна розміщувати прилад.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Перед проведенням технічного обслуговування, вийміть батарейки з відсіку приладу. Очистіть прилад м'якою, злегка вологою ганчіркою, після чого витріть прилад насухо м'якою тканиною. Не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не використовуйте розчинників, кислот чи спирту. Зберігайте прилад у сухому, затіненному місці з обмеженим доступом сторонніх осіб. Пристрій слід транспортувати в упаковці, що захищає його від ударів і вологи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каталоговий номер: YT-30410

Джерело живлення: 3 V DC (2 x AA)

Робочий діапазон променя: 10 м

Точність: ± 1mm/1m

Максимальний час роботи: 10 год. (лужні батарейки)

Довжина хвилі лазерного променя: 620-690 нм

Потужність лазера: <1 mW

Клас лазера: 2

Вага (без батарейок): 0,2 кг

Умови роботи: 0 ~ +40 °C / Rh ≤ 80 %

Умови зберігання: -10 °C ~ +60°C / Rh ≤ 80 %

⚠ Цей символ повідомляє про заборону розміщення відходів електричного та електронного обладнання (в тому числі акумуляторів), у тому числі з іншими відходами. Відрацьоване обладнання повинно бути вибірково зібрано і передано в пункт збору для забезпечення його переробки і відновлення, щоб зменшити кількість відходів і зменшити ступінь використання природних ресурсів. Неконтрольоване вивільнення небезпечних компонентів, що містяться в електричному та електронному обладнанні, може представляти небезпеку для здоров'я людини і викликати негативні зміни в навколишньому середовищі. Господарство відіграє важливу роль у розвитку повторного використання та відновлення, включаючи утилізацію використаного обладнання. Більш детальну інформацію про правильні методи утилізації можна отримати у місцевої влади або продавця.

LT PRODUKTU CHARAKTERISTIKA

Prietaisas turi du diodus, kurie generuoja du, stačiu kampiu vienas kitą atžvilgiu nustatytus lazerio spindulius. Prietaiso pagrindą yra magnetali leidžiantys prietaisui prikibti prie feromagnetinės medžiagos paviršiaus. Dėl pritvirtintos plieninės plokštės prietaisą taip pat galima pritvirtinti prie iš kitų medžiagų pagaminto paviršiaus. Prieš pradėjami darbą, perskaitykite visą naudojimo instrukcijos turinį ir vykdykite jo rekomendacijas. Laikykite šią instrukciją vėlesniam naudojimui ir perduokite kartu su prietaisu. Produktas gali būti naudojamas kaip pagalba visur, kur reikia stataus kampo, pvz., klojant plyteles, montuojant rėmus, elektros instaliacijoje, lubų instaliacijoje, statant baldus, kilijuojant tapetus ir pan.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Nežiūrėkite į lazerio spindulį. Tai gali sukelti didelę žalą ar regėjimo praradimą. Niekada nenukreip-

kite lazerio spindulio link žmonių ar gyvūnų. Šis prietaisas nėra skirtas darbuoti išorėje. Skirta naudoti tik patalpuj viduje. Saugokite prietaisą nuo drėgmės, vandens ir atsparumii krituliui. Neardykite, nekeiskite ir nemodifikuokite prietaiso. Nelaikykite prietaiso kartu su kitais įrankiais, pvz., dėžutėje. Netyčiaiai smūgiai gali prietaisą sugadinti. Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas. Nenaudoti defektuoto prietaiso. Nenaudokite prietaiso, kuris nukrito ar buvo sutrenktas.

PRIETAISO VALDYMAS

Prietaiso apdovje yra baterijų kamera. Atidarykite kameros dangtį ir įdėkite dvi baterijas (I). Atkreipkite dėmesį į tinkamą poliškumą. Baterijas visada keisti poromis, nenaikykite naudotų baterijų su naujomis. Rekomenduojama naudoti tik geros kokybės šarmines baterijas. Taip pat galite naudoti NI-MH pakraunamuos akumulatorius, tačiau turėtumėte atsižvelgti į tai, kad sutrumpeja darbo laikas. Nenaikykite akumulatorių su baterijomis.

Padėkite prietaisą ant pagrindo, kuriame reikia nustatyti arba patikrinti statų kampą. Įjunkite papsaudami jungiklį (II). Stėbėdami lazerio spindulius, pakeiskite prietaiso padėtį taip, kad lazerio spinduliai sutaptų su kraštais, kurie turėtų kirstis stačiu kampū (III). Įrenginys išjungiamas dar kartą paspaudžiant jungiklį. Lazerio spinduliai nebebus matomi.

Kartu su prietaisu teikiama plieninė plokštėle, kuria galima pritvirtinti varžtais prie pagrindo, o pastui, naudojant prietaiso pagrindine esančius magnetus, pritvirtinti prietaisą prie plokštės. Tai leidžia prietaisą naudoti ant paviršių, kur nėra galimybės jo panaudoti.

PRIEŽIŪRA, TRANSPORTAS IR LAIKYMAS

Prieš atikdami techninį priežiūrą, iš prietaiso kameros išimkite baterijas. Valykite prietaisą minkštu, šiek tiek drėgnu skudurėliu, po to valykite minkštu sausu skudurėliu. Nemerkti įrenginio vandenyje ar kitame skystyje. Priežiūrai nenaudokite tirpiklių, rūgščių ar alkoholio. Produktą laikykite sausoje, tamsioje vietoje, kurios apsaugo nuo neteisėtos priegios prie įrenginio. Produktas turi būti gabenamas nuo smūgių ir drėgmės saugančioje pakuotėje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Katalogo nr.: YT-30410

Maitinimas: 3 V d.c. (2 x AA)

Maksimalus spindulio diapazonas: 10 m

